

弊社製品修理価格のご案内

●下表は各作業料金となります。その他に、**基本料金として修理技術料（税抜¥500）がロッド・リールなど種別に関わらずほぼ全ての修理において加算されます。**

- お問い合わせが多いものを一覧にしております。下記以外はメールまたはフリーダイヤル等でお問い合わせください。
- 全ての修理において、修理代金のお見積りができます。釣具店様が作成する弊社修理票の備考欄に「見積もり希望」と記入してください。
- 弊社への送料や修理品が戻るまでの期間は、お持ち込みいただく釣具店様によって変わる場合がございますので、各釣具店様の店頭でお問い合わせください。
- 年末年始、GW、夏季休暇等の前後は、他の時期に比べて修理完了までの期間が長くなります。
- 修理技術料及び各修理作業料金については、予告なく変更する場合があります。

【基本的な修理作業料金】

内容	金額(税抜)	備考
免責修理	各保証書記載の金額	保証書による免責金額での修理では、基本料金はかかりません。なお、保証書規定も良くお読みください。
固着外し	¥ 500～¥ 2,000	固着とは、2ピースなど継ぎ竿の継ぎ目が固くなり外れないことを言います。修理代金は固着の程度により変動いたします。
コミ調整	¥1,000	コミとは、2ピースロッド・振出口ッドなどの継ぎ目部分のことを指します（注1）
ガイド糸巻（1か所あたり）	片足ガイド¥2,000 両足ガイド¥4,000	ガイドがなくなっている場合、もしくは極端に変形しており交換が必要と判断される場合はガイド代実費が加算されます（注2）
リールのオーバーホール	¥ 3,500～	リールの状態により変動します。交換が必要なパーツがある場合は、パーツ代が別途加算されます
カウンター付きリール電池交換	¥850	左記料金は電池代350円+工賃500円の合計となります（注3）
テレスコピック（振出）ロッド ガイド交換	Aタイプ ¥300	Aタイプ：ガイドが接着のみの場合／1か所あたり
テレスコピック（振出）ロッド ガイド交換	Bタイプ 片足ガイド¥1,000 Bタイプ 両足ガイド¥2,000	Bタイプ：糸巻き作業が伴う場合／1か所あたり（注4）

注1) コミの部分は、一般的なインロー継ぎの場合5～15mmの隙間が空くように設計されておりますが、継ぎ部分が長いロッドの場合はそれよりもやや隙間がある場合があります

注2) ガイド実費はタイプによりかなり異なります。

注3) 対象機種：エランDG／エランDG II／タイゲームDGN63 これらのリールの場合、配線切断の恐れがあるため、修理として承ります。

注4) テレスコピックロッドで糸巻き作業がともなうガイド交換の場合、修理箇所が複数になりガイド実費も伴うと修理代が高額になるケースがございますのでご注意ください

【修理代金の例】

- ①ロッドバーツ#1（穂先部）の交換=バーツ代金+基本料金500円・・・弊社で#1／バット部とのコミを確認する場合
- ②ガイド修理（片足ガイド2か所、ガイドがある場合）=2,000円×2か所+基本料金500円=合計4,500円
- ③テレスコピックロッドのガイド修理（Bタイプ片足ガイド交換3か所、ガイドがある場合）= 1,000円×3か所+基本料金500円=合計3,500円
- ④簡単な固着外し=500円+基本料金500円=合計1,000円