



KEY NO	税別価格	KEY NO	税別価格	KEY NO	税別価格	KEY NO	税別価格	KEY NO	税別価格	KEY NO	税別価格
No.1	¥100	No.16	¥100	No.31	¥300	No.46	①Assy¥300	No.61	¥1,000	No.76	¥200
No.2	¥100	No.17	¥450	No.32	¥100	No.47	¥100	No.62	¥500	No.77	¥300
No.3	¥200	No.18	¥100	No.33	¥250	No.48	¥450	No.63	¥100	No.78	¥100
No.4	¥400	No.19	¥100	No.34	¥200	No.49	¥100	No.64	¥400		
No.5	¥300	No.20	¥3,500	No.35	¥100	No.50	¥300	No.65	¥100		
No.6	¥50	No.21	¥100	No.36	¥800	No.51	¥100	No.66	¥100		
No.7	¥200	No.22	¥100	No.37	¥100	No.52	¥100	No.67	¥800		
No.8	¥400	No.23	¥2,000	No.38	¥450	No.53	¥600	No.68	¥100		
No.9	¥1,000	No.24	¥100	No.39	¥1,500	No.54	¥300	No.69	¥6,500		
No.10	¥100	No.25	¥300	No.40	¥300	No.55	¥300	No.70	-		
No.11	¥300	No.26	¥500	No.41	¥150	No.56	¥100	No.71	-		
No.12	¥500	No.27	¥150	No.42	¥100	No.57	¥1,500	No.72	-		
No.13	¥1,500	No.28	¥200	No.43	①Assy¥50	No.58	¥300	No.73	-		
No.14	¥100	No.29	¥150	No.44	①Assy¥100	No.59	¥300	No.74	¥380		
No.15	¥8,500	No.30	¥100	No.45	①Assy¥50	No.60	¥500	No.75	¥100		

①メカニカルブ レーキ式¥500

部品販売時の注意点

HANDLE ASSEMBLY (No.69) の構成部品は、HANDLE KNOB CAP (No.74)以外の個別販売ができません。

SPOOL ASSEMBLY(No.20) は修理対応部品となります。

電池交換は、修理対応にて承ります。工賃・電池代金含む¥350 (但し電池交換以外の作業が発生する場合は別途費用が発生します)

ワッシャーは調整のため図示と異なる数量となる場合があります。

※製造時期によりKeyNo.が変わっている場合がありますので、パーツ在庫ならびに価格確認の際にはKeyNo.とパーツ名を両方ご指示ください。

※価格は、税別単価になります。(ワッシャー・スクリューなどは、複数必要な場合があります)